

Если ток составляет от 200 мА/2А до 10А, вместо этого подсоединените красный щуп к разъему "10A".  
 2. Установите переключатель диапазона в нужное положение «DCS» или «ACSA».  
 3. Разомните и те измеряемую цепь, подключите щупы ПОСЛЕПОВАТЕЛЬНО с нагрузкой в измеряемой цепи.  
 4. На цифровом дисплее отобразится текущее значение тока. При измерении постоянного тока также будет указана полярность подключения красного щупа.

#### Выполнение измерений

##### Измерение постоянного и переменного напряжения

- Подсоедините красный щуп к разъему «VΩ», а черный - к разъему «COM».
- Установите переключатель диапазона в нужное положение «Ω».  
 3. Если измеряется напряжение неизвестно заранее, установите переключение подсоединенено к цепи, перед измерением выключите прибор и разъедините все коннекторы.
- Последовательно щупы к измеряемой цепи.
- На цифровом дисплее отобразится текущее значение сопротивления.

Примечание:  
 а. При измерениях сопротивления > 1 МОМ мультиметру может потребоваться несколько секунд для стабилизации показаний. Это нормально для измерений с высоким сопротивлением.

б. Когда не подключен, т.е. при размынутой цепи, символ «1» или «OL» будет отображаться как индикатор прерывания диапазона.

— 10 —

##### Измерение постоянного тока

- Подсоедините красный щуп к разъему «VΩ», а черный - к разъему «COM». Если измеряемый ток меньше 200 мА/2А, подсоедините красный щуп к разъему "mA/1A".

— 11 —

- Перед измерением сопротивления в цепи убедитесь, что в тестируемой цепи отключено все питание и все конденсаторы полностью разряжены.
- Диапазон 200 МОМ имеет постоянную из 10 цифр, цифра появляется в состоянии короткого замыкания, ее следует вычесть из результата измерения, например, при измерении резистора 100 МОМ на дисплее отображается цифра 10.0, и последняя 10 цифр следуют вначале.

#### Тестирование диодов

- Подсоедините красный щуп к разъему «VΩ», а черный - к разъему «COM».
- Установите переключатель в положение «D».
- Подсоедините красный щуп к аноду измеряемого диода, а черный - к катоду.
- Отобразится падение напряжения, выраженное в «мВ».
- Если перед вами полярность диода, появится индикатор «1».

#### Прозвонка цепи

- Подсоедините красный щуп к разъему «VΩ», а черный - к разъему «COM».
- Установите переключатель в положение «B».
- Подсоедините щупы к двум точкам testируемой цепи. Если сопротивление оказывается меньше 30±20 Ом, раздается звук зуммера.

— 12 —

Частота		
Диапазон	Разрешение	Точность
2 мГц 20 Гц	1 Гц 10 Гц	± (3 % показаний прибора +5)

Задиафрагма от перегрузки: среднеквадратичное значение 250 В постоянного/переменного тока.

#### Автоматическое отключение питания

##### Прибор автоматически выключается если оставить его на 15 минут. Чтобы включить его снова дважды нажмите кнопку питания.

- Если на дисплее появляется индикатор , это означает, что батарею следует заменить. Открутите винты и открепите заднюю крышку, замените разряженную батарею новой (98 типа 6F22, NEDA 1604 или аналогичной ей).
- Замена предохранителей
  - Замену предохранителя следует производить только после отсоединения щупов и отключения питания прибора.
  - Состыбьте винты отверткой и открепите корпус с обратной стороны.
  - Прибор защищен предохранителем:
    - а) MA: F0.5A/60V B Fast, размеры Ø5\*20 мм.  
 (Для MY61, MY 62, MY 63 и MY 64)  
 б) А: F2A/600V Fast, размеры Ø5\*20 мм.  
 (Только для MY 60 и MY60T)
    - с) 10A: F10A/600V Fast, размеры Ø5\*20 мм.
  - После замены установите крышку на место и снова завинтите три винта. Никогда не винчите прибор, если крышка не полностью не закрыта.

#### Комплектация

- Инструкция по эксплуатации
- Измерительные щупы
- Термоэлектрическая пара (только MY60T, MY62, MY64)

#### Утилизация

Утилизации производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

#### Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.